

جامعة القاهرة
كلية الآثار
قسم الترميم

دراسة ترميم القباب الخشبية وصيانتها في القاهرة الإسلامية
طبقاً على قباب مقام الأمير شعبان

بحث مقدم لنيل درجة الدكتوراة في ترميم وصيانة الآثار

إعداد الطالب

محمد أحمد أحمد عوض

إشراف

أ.د. أمال العمري

وكلية الآثار والأستاذ بقسم
الآثار الإسلامية كلية الآثار جامعة القاهرة

أ.د. صالح أحمد صالح

وكلية الآثار رئيس قسم الترميم السابق
والأستاذ بقسم الترميم كلية الآثار جامعة القاهرة

أ.د. محمد عبد الهادي محمد

أستاذ مساعد بقسم الترميم كلية
الآثار جامعة القاهرة

أ.د. فاطمة محمد حلمي

رئيس قسم الترميم سابقاً وأستاذة الترميم
بكلية الآثار جامعة القاهرة

م ١٩٩٤

Cairo University
Faculty of Archaeology
Conservation Dept.



Study Of Restoration And Conservation
of The Wooden Domes In Islamic Cairo
As Applied on: Khankah's domes of
Prince Shaikhou

Ph.D. Thesis Presented
BY
MOHAMED AHMED AHMED AWAD

Supervised
BY

Prof. Dr. Saleh Ahmed Saleh

The Farmer Vice dean of faculty of Archaeology and
Ex. Charman of Dept. of conservation
Cairo University

Prof. Dr. Amal El-Emary

Vice dean at faculty of Archaeology
Cairo University

Prof. Dr. Fatma Mohamed Helmi

Professor at Dept. of Conserveation
Faculty of Archaeology Cairo University

Dr. Mohamed Abd El Hady Mohamed

Ass. Professor at Dept. of Conservation
Faculty of Archaeology Cairo University

1994

ملخص البحث

لقد أعد البحث في أربعة أبواب رئيسية حيث شمل الباب الأول على المدخل وتاريخ إنشاء الخانقاه والقباب الخشبية للامير شيخو ، وحيث تعدد المجموعة المعمارية من أكبر المجموعات في القاهرة حيث بنيت لأغراض متعددة في وقت واحد ، فكان منها الجامع لاداء الصلاة والخانقاه لإقامة الصوفية وتأدية العبادة والمدرسة لتحفيظ القرآن والاحاديث والفقه وعلوم الدين بالإضافة إلى حمامين وبيوت لعامة الشعب .

وبالخانقاه قبب خشبية منها قبة المحراب المقامه على مقرنصات خشبية زخرفية وقبة الشخشيخة الخشبية بالبلاطة الثانية ثم قبة الضريح في الجبهة الشمالية الشرقية من قبة المحراب ولقد شيد الامير شيخو هذه المجموعة المعمارية في خلال الفترة ما بين عام ٢٥٠ هـ - ٢٥٦ هـ ١٣٤٩ - ١٣٥٥ م وتعود اية من آيات الابداع الفنى المعماري والزخرفى خلال فترة عمر المماليك البحريه ، والامير شيخو احد مماليك السلطان محمد بن قلاون .

الباب الثاني :

واشتمل على دراسة المواد المستخدمة في تشييد القبب الخشبية منها الاحجار الجيرية التي اخذت كتلها من محاجر المقطم التي تعتبر المصدر الرئيسي للحجر الجيري الذي استخدم في تشييد المباني الاثرية خلال العصور الاسلامية المختلفة في القاهرة ، خاصة في عصر المماليك (البحري - الشركسي) وقد لعبت هذه الاحجار دور كبير في تشييد هذه المجموعة المعمارية ومبانى اخرى بالقاهرة ، وليس للحجر الجيري لون واحد ولكن النوع الحالى من الشوائب فقط هو الذى يأخذ اللون الابيض وبذلك لعبت الشوائبدوراً اكبر فى التعبير عن المواقف والسمات الفيزيائية والكميائية لهذا النوع من الاحجار التي تتشيد منها جدران القبب الخشبية للامير / شيخو كانت تتمتع باللون الابيض المصغر حيث كان الوزن النوعي (٢٢) ، قوة تحمل اجهاد ١٥٠٠ كم / س٢ قوة تحمل اجهاد الضغط ١٥٠ كجم / س٢ ، امتصاص الماء ٧٪ ، الصلادة ٣٢ وقد فحصت جميع عينات المواد باستخدام الطرق الاتية ، حبود الاشعة السينية ، التجارب الفيزيوميكانية ، الفحص باستخدام الميكروسکوب الضوئي والميكروسکوب الالكتروني ، استخدام الطرق الكميائية بالإضافة الى الفحص باستخدام طيف الاشعة دون الحمرا وغيرها من الفحوصات التي تفيد البحث وقد اجريت التجارب

(ط)

والفحوص والدراسة على الطوب والمونات والخشب وطبقات الالوان ، وكان الغرض من هذه الدراسة الوصول الى حالة الاَثَر واسباب عوامل التلف ودرجة التلف . والوصول الى الاسلوب الامثل للعلاج . ومن نتائج الدراسة ان الالوان المستخدمة كان الوسيط فيها زيت بذرة الكتان ومعden الكربوكسيليت .

وقد ظهرت العناصر التي تتكون منها مجموعة الالوان المستخدمة في الاَثَر منها الالومنيوم والباريوم ، الحديد والصوديوم ، الرصاص السيلكينون والتيتانيوم ، منها اللون الازرق ، الازرق مخضر والاصفر والبني .

وبفحص عينات الاَخشاب باستخدام الميكروسكوب الضوئي ، والطرق الفيزيوميكانيكية تبيَّن تعدد انواع الاَخشاب المسخدمة منها المحلي والمستورد وهي اخشاب : الجميز والزان ، والخشب الموسكي ، وقد درست طبقات البلاستر (الشيد) باستخدام التحليل بحبيبات الاشعة السينية وان طبقة الشيد تتكون من جير ، جبس ورمل ، وقد تحول الجبس الى انهيدритيت ، وان الاملاح الموجودة كانت املاح كلوريد الصوديوم .

الفصل الثالث :

في هذا الباب تمت دراسة عوامل التلف منها العوامل الميكانيكية ومن اهمها :-
زلزال ١٢ / ١٠ / ١٩٩٢ والهبوط بالارضيات بالإضافة الى حدوث دوران بالاعمدة الرخامية ولقد كان لتأثير الاختلاف في درجات الحرارة والرطوبة بالإضافة الى التلف البيولوجي المتمثل في الفطريات والحشريات والثدييات مثل الفئران ، واحيرا تأثير عامل التلوث الجوى واثره الواضح على الاحجار ودرجات الالوان والاخشاب ايفا .

الباب الرابع :

واشتمل على دراسة ميكانيكا التربة اسفل القباب موضوع البحث ثم المشروع المقترن للعلاج والصيانة والمواد المقترن استخدامها في تنفيذ المشروع واحيرا التوصيات والمراجع العربية والانجليزية .